

**สถานการณ์คุณภาพน้ำในแม่น้ำสาละวินและลำน้ำสาขา  
และผลกระทบกรณีปัญหาสารปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน ครั้งที่ 2**

**1. จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

จากกรณีปัญหาแม่น้ำสาละวินมีความขุ่นผิดปกติ กรมควบคุมมลพิษได้กำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำและตะกอนดินในแม่น้ำสาละวินและลำน้ำสาขา ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

**ตารางที่ 1** จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำสาละวินและลำน้ำสาขา

แม่น้ำ	รหัสจุดเก็บ	บริเวณ
<b>จังหวัดแม่ฮ่องสอน</b>		
แม่น้ำสาละวิน	SAL01	ผาตั้ง ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
	SAL02	บริเวณหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าผาแดง ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
	SAL03	บ้านจอท่า ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
	SAL04	ฐานโกแกระ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
	SAL05	สบแงะ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
	SAL06	ป่าไม้อุ้มตา ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
	SAL07	บ้านแม่สะเกิบ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำสาละวิน	SAL08*	บ้านท่าต่าฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
	SAL09*	รอยต่อระหว่างพื้นที่อำเภอสบเมย-อำเภอแม่สะเรียง
	SAL10*	ท่าเรือหมู่บ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
	SAL11*	หย่อมบ้านปู่ทา ม.6 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
	SAL12*	หย่อมบ้านพะละอี ม.4 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
	SAL13*	บ้านสบเมย ม.4 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
<b>ลำน้ำสาขา</b>		
แม่น้ำโพซอ	PO01	ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำสามแลบ	SAM01*	ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำสะเกิบ	KEB01	แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำปิง	PIN01	บ้านพะละอี ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำเมย	MOE01	บ้านสบเมย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำแม่ป่อ	POR01*	บ้านแม่แวน ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำแม่กองคา	KON01*	บ้านท่าต่าฝั่ง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำยวม	YUA01*	สะพานแขวงทางหลวงชนบท บ้านคอนฝิ่ง-บ้านห้วยสิงห์ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำปาย	PY01.1*	จุดผ่อนปรนน้ำเพียงดิน ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

หมายเหตุ  คือ ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินของครั้งที่ 2

\* คือ ปรับจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ แม่น้ำสาละวิน และลำน้ำสาขาตั้งแต่เดือนมกราคม 2569 เป็นต้นไป โดยจุดเก็บตัวอย่างน้ำแม่น้ำสาละวิน เริ่มตั้งแต่บ้านท่าต่าฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จนถึงบ้านสบเมย ม.4 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย และลำน้ำสาขา ได้แก่ แม่น้ำสามแลบ แม่น้ำแม่ป่อ แม่น้ำแม่กองคา แม่น้ำยวม และแม่น้ำปาย






**โลหะหนัก** ผลการตรวจครั้งที่ 1 และ 2 พบว่า

- แคดเมียม (Cd) ทองแดง (Cu) นิกเกิล (Ni) โครเมียม (Cr) สังกะสี (Zn)ปรอท (Hg) แมงกานีส (Mn) มีค่าไม่เกินมาตรฐานฯ ที่กำหนด

- สารหนู (As) ผลการตรวจครั้งที่ 1 มีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตั้งแต่บริเวณผาตั้ง ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จนถึงบริเวณบ้านสบเมย ม.4 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (SAL01 – SAL13) ในทุกจุดตรวจวัด โดยมีค่าอยู่ในช่วง 0.023 – 0.029 มก./ล. และผลการตรวจครั้งที่ 2 พบว่า มีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตั้งแต่บริเวณบ้านท่าต่าฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จนถึงบริเวณบ้านสบเมย ม.4 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (SAL08 – SAL13) ในทุกจุดตรวจวัด โดยมีค่าอยู่ในช่วง 0.034 – 0.038 มก./ล.

- ตะกั่ว (Pb) ผลการตรวจครั้งที่ 1 มีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน บริเวณบ้านท่าต่าฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (SAL08) โดยมีค่า 0.076 มก./ล. และผลการตรวจครั้งที่ 2 พบว่า มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานฯ ทุกจุดตรวจวัด



**รูปที่ 3** สารหนู (มก./ล.) ในแม่น้ำสาละวินระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2568 และเดือนมกราคม 2569 และเส้นสีแดงแสดงระดับสารหนูตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (0.01 มก./ล.)



รูปที่ 4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำสาละวิน ครั้งที่ 2

### 3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินลำน้ำสาขา

แม่น้ำโพซอ (PO01) ผลการตรวจครั้งที่ 1 คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

แม่น้ำสามแลบ (SAM01) ผลการตรวจครั้งที่ 1 และ 2 คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน

ที่กำหนด

แม่น้ำสะแกก (KEB01) ผลการตรวจครั้งที่ 1 คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

แม่น้ำปิง (PIN01) ผลการตรวจครั้งที่ 1 คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

แม่น้ำเมย (MOE01) ผลการตรวจครั้งที่ 1 คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

แม่น้ำแม่ป่อ (POR01) ผลการตรวจครั้งที่ 2 คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

แม่น้ำแม่ฮ่องคา (KON01) ผลการตรวจครั้งที่ 2 คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

แม่น้ำยวม (YUA01) ผลการตรวจครั้งที่ 2 คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

แม่น้ำปาย (PY01.1) ผลการตรวจครั้งที่ 2 คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

คุณภาพน้ำของลำน้ำสาขาของแม่น้ำสาละวินยังมีค่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัย

# ภาคผนวก ก

มาตรฐานโลหะหนักในน้ำผิวดินและตะกอนดิน

## มาตรฐานโลหะหนักในน้ำผิวดินและตะกอนดิน

### มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

- **สารหนูในน้ำผิวดิน** หมายถึง หากค่าที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน (มากกว่า 10 ไมโครกรัมต่อลิตร หรือ 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร) อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย หากจะนำไปอุปโภค - บริโภค ต้องผ่านการปรับปรุงคุณภาพก่อน และอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ ไม่ควรทำการประมงหรือกิจกรรมทางน้ำ

- **แคดเมียมในน้ำผิวดิน** หมายถึง

- หากค่าที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน 0.005 มก./ล. ในน้ำที่มีความกระด้าง น้อยกว่า 100 มก./ล. ถ้าน้ำมีความกระด้างน้อย แคดเมียมจะอยู่ในรูปที่มีความเป็นพิษ

- หากค่าที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน 0.05 มก./ล. ในน้ำที่มีความกระด้าง มากกว่า 100 มก./ล. ถ้าน้ำมีความกระด้างมาก แคดเมียมจะมีความเป็นพิษน้อย

### มาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน

**มาตรฐานคุณภาพตะกอนดินระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน** หมายถึง หากค่าที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน (มากกว่า 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักแห้ง) อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อสัตว์หน้าดินที่เป็นอาหารของสัตว์น้ำ เช่น ปลา จะทำให้จำนวนหรือประเภทของสัตว์หน้าดินลดลง ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศลดลง สัตว์น้ำลดจำนวนลง และชาวบ้านจับสัตว์น้ำได้น้อยลง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ที่กินสัตว์น้ำ

**มาตรฐานคุณภาพตะกอนดินระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรง** หมายถึง หากค่าที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน (มากกว่า 33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักแห้ง) อาจจะมีการสะสมในปลา ถ้าชาวบ้านบริโภคปลาเป็นจำนวนมากและเป็นประจำ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เช่น ชาที่ปลายมือปลายเท้า (ใช้คำ : ผิวหนังหนาและเข้ม) มีอาการหัวใจเต้นผิดปกติหวัหะ

### คำอธิบายเพิ่มเติม

สัตว์หน้าดิน = สัตว์ที่หากินอยู่ในตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น ไส้เดือนน้ำ หนอนแดง และสัตว์จำพวกกุ้ง หอยขนาดเล็ก

อันตราย = สัตว์หน้าดินไม่โต หรือลดจำนวน

# ภาคผนวก ข

ผลคุณภาพน้ำในแม่น้ำสาละวินและลำน้ำสาขา

ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  
พารามิเตอร์โลหะหนักอื่นๆ ในแม่น้ำสาละวินและลำน้ำสาขา

แม่น้ำ	สถานี	บริเวณจุดเก็บ	โลหะหนัก (mg/L)																	
			Cd		Mn		Pb		Zn		Cu		Hg		As		Cr		Ni	
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
จังหวัดแม่ฮ่องสอน																				
แม่น้ำละวิน	SAL01	ผาตั้ง ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง	<0.001	-	0.32	-	0.018	-	<0.10	-	0.013	-	<0.0005	-	0.023	-	<0.010	-	<0.010	-
	SAL02	บริเวณหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าผาแดง ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง	<0.001	-	0.43	-	0.023	-	<0.10	-	0.014	-	<0.0005	-	0.025	-	<0.010	-	0.010	-
	SAL03	บ้านจอท่า ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง	<0.001	-	0.36	-	0.019	-	<0.10	-	0.013	-	<0.0005	-	0.023	-	<0.010	-	<0.010	-
	SAL04	ฐานโกแกระ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	<0.001	-	0.48	-	0.024	-	<0.10	-	0.016	-	<0.0005	-	0.027	-	0.011	-	0.012	-
	SAL05	สบแจะ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	0.0014	-	0.42	-	0.022	-	<0.10	-	0.015	-	<0.0005	-	0.024	-	<0.010	-	<0.010	-
	SAL06	ป่าไม้อุ้มดา ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	<0.001	-	0.42	-	0.023	-	<0.10	-	0.016	-	<0.0005	-	0.025	-	<0.010	-	0.011	-
	SAL07	บ้านแม่สะเก็บ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	<0.001	-	0.47	-	0.025	-	<0.10	-	0.017	-	<0.0005	-	0.027	-	0.011	-	0.012	-
	SAL08	บ้านท่าต่าฝิ่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	0.0014	<0.001	0.70	<0.10	0.076	0.018	<0.10	<0.10	0.022	0.018	<0.0005	<0.0005	0.025	0.038	0.025	<0.010	0.016	<0.010
	SAL09	รอยต่อระหว่างพื้นที่อำเภอสบเมย-อำเภอแม่สะเรียง	<0.001	<0.001	0.80	<0.10	0.034	0.017	<0.10	<0.10	0.026	0.017	<0.0005	<0.0005	0.028	0.038	0.018	<0.010	0.021	<0.010
	SAL10	ท่าเรือหมู่บ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	0.0024	<0.001	0.78	<0.10	0.034	0.017	<0.10	<0.10	0.029	0.017	<0.0005	<0.0005	0.029	0.038	0.020	<0.010	0.022	<0.010
	SAL11	ห้วยมบ้านป่าทา ม.6 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	0.0011	<0.001	0.90	<0.10	0.035	0.015	<0.10	<0.10	0.027	0.015	<0.0005	<0.0005	0.024	0.034	0.016	<0.010	0.020	<0.010

แม่น้ำ	สถานี	บริเวณจุดเก็บ	โลหะหนัก (mg/L)																	
			Cd		Mn		Pb		Zn		Cu		Hg		As		Cr		Ni	
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
แม่น้ำละวิน	SAL12	ห้วยมบ้านพะละอี ม.4 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	0.0013	<0.001	0.97	<0.10	0.039	0.016	<0.10	<0.10	0.030	0.016	<0.0005	<0.0005	0.027	0.034	0.022	<0.010	0.026	<0.010
	SAL13	บ้านสบเมย ม.4 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	<0.001	<0.001	1.00	<0.10	0.043	0.015	<0.10	<0.10	0.033	0.015	<0.0005	<0.0005	0.029	0.035	0.025	<0.010	0.028	<0.010
ลำน้ำสาขา																				
แม่น้ำโพซอ	PO01	ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	<0.001	-	0.39	-	<0.010	-	<0.10	-	<0.010	-	<0.0005	-	<0.010	-	<0.010	-	0.012	-
แม่น้ำสามแลบ	SAM01	ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	<0.001	<0.001	<0.10	<0.10	<0.010	<0.010	<0.10	<0.10	<0.010	<0.010	<0.0005	<0.0005	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
แม่น้ำสะเกิบ	KEB01	แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	<0.001	-	<0.10	-	<0.010	-	<0.10	-	<0.010	-	<0.0005	-	<0.010	-	<0.010	-	<0.010	-
แม่น้ำปิง	PIN01	บ้านพะละอี ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	<0.001	-	<0.10	-	<0.010	-	<0.10	-	<0.010	-	<0.0005	-	<0.010	-	<0.010	-	<0.010	-
แม่น้ำเมย	MOE01	บ้านสบเมย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	<0.001	-	0.44	-	0.012	-	<0.10	-	<0.010	-	<0.0005	-	<0.010	-	<0.010	-	<0.010	-
แม่น้ำแม่ป่อ	POR01	บ้านแม่แวน ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	-	<0.001	-	<0.10	-	<0.010	-	<0.10	-	<0.010	-	<0.0005	-	<0.010	-	<0.010	-	<0.010
แม่น้ำแม่กองคา	KON01	บ้านท่าต่าฝั่ง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	-	<0.001	-	<0.10	-	<0.010	-	<0.10	-	<0.010	-	<0.0005	-	<0.010	-	<0.010	-	<0.010
แม่น้ำยวม	YUA01	สะพานแขวงทางหลวงชนบท บ้านคอนฝิ่ง-บ้านห้วยสิงห์ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	-	<0.001	-	<0.10	-	<0.010	-	<0.10	-	<0.010	-	<0.0005	-	<0.010	-	<0.010	-	<0.010
แม่น้ำปาย	PY01.1	จุดผ่อนปรนน้ำเพียงดิน ต.ผาป่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	-	<0.001	-	<0.10	-	<0.010	-	<0.10	-	<0.010	-	<0.0005	-	<0.010	-	<0.010	-	<0.010
ค่ามาตรฐานโลหะหนักแหล่งน้ำผิวดิน			0.005* 0.05*		1.0		0.05		1.0		0.1		0.002		0.01		-		0.1	

# ภาคผนวก ค

สภาพภูมิอากาศและลักษณะแม่น้ำสาละวินและลำน้ำสาขา

ส่วนที่ 1 จุดตรวจวัด สภาพภูมิอากาศและลักษณะลำน้ำทั่วไป

ตารางที่ 1 จุดเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินน้ำ แม่น้ำสาละวิน และแม่น้ำสาขาที่ไหลลงแม่น้ำสาละวิน รอบวันที่


26 – 30 มกราคม 2569

จุดเก็บ	แม่น้ำ	บริเวณ/พิกัด	รูปภาพ	สภาพทั่วไป
SAL08	แม่น้ำ สาละวิน	บ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  พิกัด 18.089293, 97.689715		-น้ำมีสีน้ำตาลอ่อน -น้ำไหลค่อนข้างเร็ว -พื้นที่โดยรอบเป็น ป่าละเมาะ และเป็น แหล่งชุมชน
SAL09	แม่น้ำ สาละวิน	รอยต่อระหว่างพื้นที่ อำเภอสบเมย-อำเภอ แม่สะเรียง  พิกัด 18.013161, 97.721088		-น้ำมีสีน้ำตาลอ่อน -น้ำไหลค่อนข้างเร็ว -พื้นที่โดยรอบเป็น ป่าละเมาะ และพื้นที่ เกษตร

จุดเก็บ	แม่น้ำ	บริเวณ/พิกัด	รูปภาพ	สภาพทั่วไป
SAL10	แม่น้ำ สาละวิน	ท่าเรือบ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  <b>พิกัด</b> 17.983071, 97.736594		-น้ำมีสีน้ำตาลอ่อน -น้ำไหลค่อนข้างเร็ว -พื้นที่โดยรอบเป็น ป่าละเมาะ และเป็น แหล่งชุมชน -ท่าเรือ -พบเศษขยะ เศษไม้ ลอยบริเวณลำน้ำ
SAL11	แม่น้ำ สาละวิน	หย่อมบ้านปู่ทา ม.6 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  <b>พิกัด</b> 17.868440, 97.675744		-น้ำมีสีน้ำตาลอ่อน -น้ำไหลค่อนข้างเร็ว -พื้นที่โดยรอบเป็น ป่าละเมาะ และเป็น แหล่งชุมชน
SAL12	แม่น้ำ สาละวิน	หย่อมบ้านพะละอี ม.4 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  <b>พิกัด</b> 17.848270, 97.687782		-น้ำมีสีน้ำตาลอ่อน -น้ำไหลค่อนข้างเร็ว -พื้นที่โดยรอบเป็น ป่าละเมาะ

จุดเก็บ	แม่น้ำ	บริเวณ/พิกัด	รูปภาพ	สภาพทั่วไป
SAL13	แม่น้ำ สาละวิน	บ้านสบเมย ม.4 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  <b>พิกัด</b> 17.833104, 97.692857		-น้ำมีสีน้ำตาลอ่อน -น้ำไหลค่อนข้างเร็ว -พื้นที่โดยรอบเป็น ป่าละเมาะ และเป็น แหล่งชุมชน มีแพ 3 หลัง -มีขยะ
SAM01	แม่น้ำ สามแลบ	แม่น้ำสามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  <b>พิกัด</b> 17.982537, 97.744861		-น้ำมีสีใส -น้ำไหลค่อนข้างเร็ว -พื้นที่โดยรอบเป็น ป่าละเมาะ และเป็น แหล่งชุมชน -มีสาหร่ายพอประมาณ

จุดเก็บ	แม่น้ำ	บริเวณ/พิกัด	รูปภาพ	สภาพทั่วไป
POR01	แม่น้ำแม่ป่อ	ห้วยอมบ้านแม่แวน ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  <b>พิกัด</b> 18.019560, 97.728781		-น้ำมีสีใส -น้ำไหลช้า -พื้นที่โดยรอบเป็นป่าละเมาะ -มีสาหร่ายพอประมาณ
KON01	แม่น้ำกองคา	บ้านท่าตาฝั่ง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  <b>พิกัด</b> 18.077848, 97.694047		-น้ำมีสีใส -น้ำไหลช้า -พื้นที่โดยรอบเป็นป่าละเมาะ และเกษตรกรรม และปศุสัตว์

จุดเก็บ	แม่น้ำ	บริเวณ/พิกัด	รูปภาพ	สภาพทั่วไป
YUA01	แม่น้ำ ยวม	สะพานกรมทางหลวง ชนบท บ้านคอนฝิ่ง - บ้านห้วยสิงห์ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  พิกัด 18.063772, 97.926225		-น้ำมีสีเขียวอ่อน -น้ำไหลค่อนข้างเร็ว -พื้นที่โดยรอบเป็น ป่าละเมาะ เกษตรกรรม และเป็นแหล่งชุมชน
PY01.1	แม่น้ำ ปาย	จุดผ่อนปรนบ้านน้ำ เพียงดิน ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 19.224048, 97.861537		-น้ำมีสีเขียวอ่อน -น้ำไหลค่อนข้างเร็ว -พื้นที่โดยรอบเป็น ป่าละเมาะ เกษตรกรรม และเป็นแหล่งชุมชน

